

### Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	2
1.1	Versionen.....	2
2	Neue Funktionen .....	2
3	Verbesserungen.....	2
3.1	Anbieterprofil Auerswald für Untieranlagenbetrieb angepasst.....	2
3.2	http-Performance .....	2
4	Fehlerbehebungen .....	3
4.1	Online-Namensuche: Dienstanbieter Gebeld (NL) findet keine Name .....	3
4.2	Exportdatei (als sub-admin) enthält immer alle Daten anstatt ausgewählter Filter. ....	3
4.3	Vermittlung mit dem Softphone "Phoner" schlägt fehl, danach ist das Softphone nicht mehr erreichbar. ....	3
4.4	Automatische Zentrale verursacht Echo .....	3
4.5	Kein Rufzeichen bei RUL über VoIP-MSN-RUL.....	3
4.6	Onlinenamensuche .....	3
4.7	Sporadischer Verlust der System-Funktionen von angeschlossenen Auerswald-Telefonen ..	3
4.8	VoIP mit T-Online .....	3
4.8.1	Gespräche über Telekom VoIP-Ämter reißen regelmäßig nach Zeit x ab .....	3
4.8.2	Keine gehende Gesprächsdurchschaltung mit T-COM-IP-Anschluss bei bestimmten Rufnummern .....	4
4.8.3	Kommende Anrufe klingeln nicht am Telefon.....	4
4.9	Fehlermeldungen im D-Kanal .....	4
4.10	Chef/Sek-Funktion -> Fehlerverhalten am Chefapparat beim eingehenden Ruf.....	4
4.11	Netzwerkdatenstrom mit Fehler in Contact Info .....	4
4.12	QSC, Kommende Rufe ohne führende 0 in der Gesprächsdatenliste .....	4
4.13	Ständiger Neustart der TK nach Update auf 4.2F_005.....	4
4.14	Notruf absetzen -> Rufnummernübermittlung bei CLIP/CLIR am VoIP-Amt .....	4
4.15	2x MgAs: MSN-Rufumleitung beim Netzbetreiber nicht möglich.....	4
4.16	Faxprobleme.....	4
4.16.1	Mehrseitiger Faxempfang nicht möglich.....	5
4.16.2	FAX-Empfang unsauber .....	5

## 1 Einleitung

In diesem Dokument werden neben den neuen Funktionen auch Funktionsänderungen und Fehlerbehebungen beschrieben.

Diese Informationen gelten für die folgenden Geräte:

- COMmander Business
- COMmander Basic.2
- COMpact 5010 VoIP
- COMpact 5020 VoIP

### Hinweis:

Falls direkt nach dem Firmware-Update bei der Anmeldung an dem Konfigurationsmanager eine Fehlermeldung angezeigt wird, leeren Sie bitte den Cache Ihres Webbrowsers oder warten ca. 5 Minuten und melden sich danach erneut an.

## 1.1 Versionen

Abhängigkeiten der Anlagen- und Telefonversionen entnehmen Sie bitte der Tabelle.

	Telefonanlage	Systemtelefon
Erforderliche Firmware	V 4.2F 008	---

Die hier angegebenen Versionen gelten für alle Kapitel incl. Unterkapitel. Sollte es in Kapiteln oder Unterkapiteln Abweichungen geben, wird eine eigene Tabelle mit den entsprechenden Versionen eingefügt.

## 2 Neue Funktionen

In dieser Version sind keine neuen Funktionen enthalten.

## 3 Verbesserungen

In diesem Kapitel werden die in diesem Release beinhaltenden Verbesserungen beschrieben.

### 3.1 Anbieterprofil Auerswald für Unteranlagenbetrieb angepasst

Mit dem aktuellen Auerswald-Template ist es ohne weitere Einstellungen möglich, Anlagen im Unteranlagenbetrieb über VoIP zu betreiben.

### 3.2 http-Performance

Bei http wurde durch entsprechende Anpassungen die Performance verbessert

## 4 Fehlerbehebungen

In diesem Kapitel werden die in diesem Release behobenen Fehler und Verbesserungen beschrieben.

### 4.1 Online-Namenssuche: Dienstanbieter Gebeld (NL) findet keine Name

Es wurden Anpassungen für den Anbieter Gebeld durchgeführt. Die Funktion ist jetzt wieder gegeben.

### 4.2 Exportdatei (als sub-admin) enthält immer alle Daten anstatt ausgewählter Filter.

Wenn man als Sub-Admin eingeloggt war, funktionierte der ausgewählte Filter nicht. Die Filtereinstellungen wirken jetzt auch beim Login als Sub-Admin.

### 4.3 Vermittlung mit dem Softphone "Phoner" schlägt fehl, danach ist das Softphone nicht mehr erreichbar.

Beim Vermitteln mit dem Softphone „Phoner“ treten jetzt keine Probleme mehr auf.

### 4.4 Automatische Zentrale verursacht Echo

Wurde ein externer Ruf über die Automatische Zentrale vermittelt, konnte es zu Echo kommen. Dieser Bug ist gefixt.

### 4.5 Kein Rufzeichen bei RUL über VoIP-MSN-RUL

Wurde eine RUL über ein VoIP-Amt eingerichtet, hörte der Anrufer kein Rufzeichen. Das Verhalten ist korrigiert worden, der Anrufer bekommt ein Rufzeichen.

### 4.6 Onlinenamenssuche

Es wurden einige Bugs im Bereich Onlinenamenssuche gefixt.

### 4.7 Sporadischer Verlust der System-Funktionen von angeschlossenen Auerswald-Telefonen

Nach längerer Betriebszeit konnte es vorkommen, dass die Telefone ihre Systemeigenschaften verlieren. In dem Status wurde die Anzeige der Belegzustände anderer Endgeräte nicht mehr aktualisiert und Systemfunktionen konnten nicht mehr geschaltet werden.

### 4.8 VoIP mit T-Online

Hier sind die Fehlerbehebungen für Telekom All IP-Anschlüsse gesammelt zu finden.

#### 4.8.1 Gespräche über Telekom VoIP-Ämter reißen regelmäßig nach Zeit x ab

Es wurde ein neues Template erstellt. Bitte verwenden Sie das neue Template "de Telekom MagentaZuhause IPv4 V901".

### **4.8.2 Keine gehende Gesprächsdurchschaltung mit T-COM-IP-Anschluss bei bestimmten Rufnummern**

Teilweise kam es an „All-IP“ Anschlüssen von T-Online zu Problemen beim Verbindungsaufbau. Diese Probleme sind behoben.

### **4.8.3 Kommende Anrufe klingeln nicht am Telefon**

Kommende Rufe wurden teilweise nicht durchgeschaltet. Der Fehler ist beseitigt.

### **4.9 Fehlermeldungen im D-Kanal**

Während der normalen Telefonie kam es sporadisch zu „SYSTEMTIME-Errormeldungen“ im D-Kanal. Die Ursache wurde behoben.

### **4.10 Chef/Sek-Funktion -> Fehlerverhalten am Chefapparat beim eingehenden Ruf**

Bei aktiver Chef-Sek Funktion wurde ein eingehender Ruf nur für 2 Sekunden im Display des Chef-Apparates signalisiert. Der Fehler ist behoben.

### **4.11 Netzwerkdatenstrom mit Fehler in Contact Info**

Im Message Header wurde bei der SIP contact Info ein Semikolon zu viel übermittelt. Dieser Fehler ist beseitigt.

### **4.12 QSC, Kommende Rufe ohne führende 0 in der Gesprächsdatenliste**

Da QSC die führende Null nicht mitliefert wurde diese nicht in der Gesprächsdatenliste angezeigt und ein Rückruf war nicht möglich. Es wurden Anpassungen durchgeführt. Jetzt kann ein Rückruf aus der Liste direkt gestartet werden.

### **4.13 Ständiger Neustart der TK nach Update auf 4.2F\_005**

Bei einigen Anlagen ist es nachdem einspielen der Version 4.2F 005 vorgekommen, dass die Anlage in einem regelmäßigen Intervall (2-5min) einen Neustart ausgeführt hat. Dieser Fehler ist behoben.

### **4.14 Notruf absetzen -> Rufnummernübermittlung bei CLIP/CLIR am VoIP-Amt**

Bei Notrufen mit aktivierter Rufnummernunterdrückung wurde die Rufnummer nicht übermittelt. Jetzt wird die Rufnummernübermittlung bei einem Notruf aktiviert und ClipNoScreening deaktiviert. Damit wird im Falle eines Notrufs die Rufnummernübermittlung aktiv geschaltet.

### **4.15 2x MgAs: MSN-Rufumleitung beim Netzbetreiber nicht möglich**

Bei 2 eingerichteten Mehrgeräteanschlüssen an der TK-Anlage konnte keine Rufumleitung beim Netzbetreiber geschaltet werden. Der Fehler ist behoben.

### **4.16 Faxprobleme**

Es wurden einige Faxprobleme beseitigt.

### **4.16.1 Mehrseitiger Faxempfang nicht möglich**

Es konnten keine mehrseitigen Faxe empfangen werden. Das Problem wurde beseitigt.

### **4.16.2 FAX-Empfang unsauber**

Faxe wurden teilweise nicht sauber empfangen. Sie waren unvollständig bzw. unleserlich. Der Fehler wurde behoben.